



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MULTÍMETRO DIGITAL

MODELOS: 978MD
979MD



ADVERTÊNCIA

**LEIA E ENTENDA ESTE MANUAL
ANTES DE OPERAR O INSTRUMENTO**

Para evitar possíveis choques elétricos, ferimentos pessoais e evitar possíveis danos ao instrumento e/ou equipamento em teste, leia e entenda o modo de usar e siga as advertências.

Os instrumentos 978MD e 979MD são multímetros digitais compactos, ideais para uso doméstico e para manutenção de equipamentos elétricos e também para o aprendizado de estudantes de elétrica, fazendo a medição de seus experimentos.

Possuem proteção de sobrecarga completa e indicador de bateria fraca.

TABELA DE FUNÇÕES DOS MULTÍMETROS DIGITAIS

Modelo	DCV	ACV	DCA	OHM			hFE	
978MD	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
979MD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DESCRIÇÃO DO PAINEL

FUNÇÕES E CHAVE ROTATIVA

A chave rotativa é usada para selecionar a função e a escala desejada. Para estender a vida útil da bateria, mantenha o interruptor na posição "OFF" (Desligado) quando não estiver utilizando o instrumento.

DISPLAY

3 1/2 Dígitos, 7 segmentos, LCD 0,5".

TERMINAL DE ENTRADA "COM"

Para conexão de Ponta de Prova PRETA (negativa).

TERMINAL DE ENTRADA $V\Omega mA$

Para conexão da Ponta de Prova VERMELHA (positiva) para a medição de tensão (contínua ou alternada), resistência e corrente (exceto 10A).

TERMINAL DE ENTRADA "10A"

Para conexão da Ponta de Prova VERMELHA (positiva) para a medição de corrente contínua elevada (10A).

ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO DC

ESCALA	RESOLUÇÃO	PRECISÃO
200mV	100uV	$\pm (0.5\% \text{ do rdg} + 3D)$
2000mV	1mV	$\pm (0.8\% \text{ do rdg} + 2D)$
20V	10mV	
200V	100mV	
1000V	1V	$\pm (1.0\% \text{ do rdg} + 2D)$

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 220V rms AC para escala 200mV e 1000V DC ou 750V rms para todas as escalas.

TENSÃO AC

ESCALA	RESOLUÇÃO	PRECISÃO
200V	100mV	$\pm (1.2\% \text{ do rdg} + 10D)$
750V	1V	

Resposta ao valor médio, calibrada em rms com uma onda senoidal.

ESCALA DE FREQUÊNCIA: 45Hz ~ 450Hz.

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 1000V DC ou 750V rms para todas as escalas.

CONTINUIDADE AUDÍVEL

ESCALA	DESCRIÇÃO
	O BIP interno soará se a resistência for menor que $30 \pm 20\Omega$

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 15 segundos máximo 220V rms.

ESPECIFICAÇÕES

CORRENTE DC

ESCALA	RESOLUÇÃO	PRECISÃO
200uA	100nA	$\pm (1.8\% \text{ do rdg} + 2D)$
2000uA	1uA	
20mA	10uA	
200mA	100uA	$\pm (2.0\% \text{ do rdg} + 2D)$
10A	10mA	$\pm (2.0\% \text{ do rdg} + 10D)$

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 500mA 250V fusível (escala 10A sem fusível)
MEDIDA DE BAIXA CORRENTE: 200mV

RESISTÊNCIA

ESCALA	RESOLUÇÃO	PRECISÃO
200 Ω	100m Ω	$\pm (1.0\% \text{ do rdg} + 10D)$
2000 Ω	1 Ω	$\pm (1.0\% \text{ do rdg} + 4D)$
20K Ω	10 Ω	
200K Ω	100 Ω	
2000K Ω	1K Ω	

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 15 segundos máximo 220V rms
MÁXIMA TENSÃO DO CIRCUITO ABERTO: 3.2V



CUIDADOS

- Todas as medidas devem ser feitas com critério. Nunca encoste os dedos em nenhuma ponta de prova durante uma medida, caso isto ocorra há o risco de choque elétrico e/ou leitura errada.
- Antes de usar o instrumento, inspecione as pontas de prova, conectores e caixa, verifique se não há rachaduras, danos e preste atenção na isolação dos conectores. Não utilize o instrumento se ele estiver danificado.
- Não aplique mais que a tensão especificada, marcada no instrumento, entre os terminais ou entre qualquer terminal e o terra.
- A chave rotativa deve ser posicionada corretamente e nenhuma mudança de posição deve ser feita durante a medida para evitar danos ao instrumento.
- Utilize os terminais, função e escala apropriados para a sua medida.
- Desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores antes de testar resistência, continuidade, diodo e corrente.
- Antes de medir corrente, verifique os fusíveis do instrumento e desligue a alimentação do circuito antes de conectar o instrumento ao circuito.
- Nenhum produto abrasivo ou solvente deve ser usado para limpar a superfície do instrumento. Use pano macio e detergente neutro para limpar.
- Não utilize ou armazene o instrumento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com forte campo magnético.
- Quando não utilizar o instrumento por um longo período, retire a bateria para evitar que ela vaz e cause danos ao instrumento.



CUIDADOS

- UTILIZE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS, BOTA, ETC...) NECESSÁRIOS AO TRABALHO.
- MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

CONTEÚDO:

- 1 Multímetro digital
- 1 Manual de instruções
- 1 Par de pontas de prova (1 Vermelho e 1 Preto)
- 1 Bateria 9V (NEDA1604, 6F22) (Instalada no instrumento)

Validade indeterminada.
Produto não perecível.

Composição: ABS, FR4,
componentes eletrônicos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O Multímetro Western® possui garantia contra eventuais defeitos de material e fabricação, que venham a ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de venda descrita na nota fiscal de compra, desde que tenha sido utilizado corretamente.

PARA QUE ESTA GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

As despesas de transporte do produto que venham a ocorrer, ficam por conta e responsabilidade do consumidor.

Estão excluídas da garantia:

- Danos causados por mau uso, queda ou dano resultante de uso indevido;
- Danos causados pelo mau uso da bateria;
- Violação ou reparos indevidos efetuados por pessoas não autorizadas.

Importador: Etilux Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ 50.306.471/0001-09 - Origem: China

Atendimento ao Consumidor:
sac@etilux.com.br

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ADVERTÊNCIA

Para evitar choques elétricos, ferimentos pessoais ou danos ao instrumento, não tente medir tensões maiores que 500V.

Antes do uso do instrumento, inspecione as pontas de prova, conectores e caixa e verifique se não há rachaduras, danos e preste atenção na isolação dos conectores. Não utilize o instrumento se ele estiver danificado.

ESCALA DE MEDIDAS

Uma escala de medida determina o valor mais alto que o instrumento pode medir. A maioria das funções do instrumento possui mais de uma escala de medida.

MEDIDAS DE TENSÃO AC E DC

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal $V\Omega Hz$ e a ponta de prova preta no terminal COM.
2. Posicione a chave rotativa na posição (ACV ou DCV) desejada.
ATENÇÃO: Escolha a escala mais próxima ACIMA do valor a ser medido. Se a corrente ou voltagem é desconhecida, primeiramente deixe o seletor no fundo de escala máximo e vá diminuindo até chegar a faixa do fundo de escala correto. Depois que descobrir a faixa correta, comece a leitura.
3. Conecte as pontas de prova sobre o objeto a ser medido.
4. Ligue a alimentação do componente ou circuito a ser medido.
5. O valor é mostrado no display (junto com a polaridade em DCV).

MEDIDAS DE CORRENTE DC

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal $V\Omega Hz$ e a ponta de prova preta no terminal COM.
(Para medidas entre 200mA e 10A conecte a ponta de prova VERMELHA no terminal 10A).
2. Posicione a chave rotativa na posição DCA desejada (ou escolha o fundo de escala máximo do DCA e vá diminuindo até chegar a faixa correta).
3. Toque/conecte as pontas de prova em série.
4. Leia o valor indicado no display.
5. Adicionalmente, a função "10A" é projetada apenas para uso intermitente. O tempo de contato máximo das pontas de prova com o circuito é de 15 segundos, com um tempo de intermissão mínimo de segundos entre os testes.

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal $V\Omega Hz$ e a ponta de prova preta no terminal COM.
2. Posicione a chave rotativa na posição OHM desejada.
3. Se a resistência a ser medida está conectada ao circuito, desligue-o da alimentação e descarregue todos os capacitores ANTES de medir.
4. Toque/conecte as pontas de prova no circuito a ser medido.
5. Leia o valor indicado no display.

TESTE DE DIODO

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal $V\Omega Hz$ e a ponta de prova preta no terminal COM.
2. Posicione a chave rotativa na posição $\rightarrow +$.
3. Coloque a ponta de prova vermelha no ânodo do componente e a ponta de prova preta no cátodo do componente.
4. A leitura da queda de tensão direta em mV será indicada no display. Se o diodo tiver queda de tensão reversa, a figura "1" aparecerá no display.

MEDIDAS DE TRANSISTOR (hFE)

1. Posicione a chave rotativa na posição hFE.
2. Determine se o transistor é do tipo PNP ou NPN e localize o emissor, a base e o coletor. Insira o cabo no terminal hFE do instrumento.
3. Aparecerá o valor hFE aproximado no estado de base atual $10\mu A$ e $V_{CE} 2.8V$

TESTE DE CONTINUIDADE AUDÍVEL

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal $V\Omega Hz$ e a ponta de prova preta no terminal COM.
2. Posicione a chave rotativa na posição $\bullet \gg$.
3. Conecte as pontas de prova em dois pontos do circuito a ser testado. Se a resistência estiver abaixo de $30\Omega \pm 20\Omega$ o bip soará.

USO DO SINAL DE TESTE

1. Posicione a chave rotativa na posição $\square \square$.
2. O sinal de teste (50Hz) aparece entre o terminal " $V\Omega Hz$ " e "COM".
A tensão de saída é de aproximadamente 5Vp-p com impedância de $50K\Omega$.

TROCA DE BATERIA E FUSÍVEL

O fusível raramente necessita de troca. A queima de um fusível é sempre resultado de uma operação inadequada.

Se a figura  aparecer no display, indica que a bateria precisa ser trocada por uma nova.

Troque a bateria assim que o indicador de bateria fraca aparecer, para evitar falsas leituras, que podem levar a um possível choque elétrico ou ferimentos pessoais.

PARA TROCAR A BATERIA:

1. Desligue o instrumento e remova todas as conexões dos terminais de entrada.
2. Remova os parafusos do compartimento da bateria e abra.
3. Remova a bateria usada do compartimento.
4. Recoloque uma bateria nova de 9V (NEDA1604, 6F22) corretamente, verificando a polaridade.
5. Encaixe o gabinete e parafuse.